

Undichte Dichtung am Ventildeckel

Beitrag von „nibu“ vom 7. Januar 2025 um 12:22

Moin

Mein erster Beitrag hier , hoffe das alles soweit korrekt ist .

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Nun zu meinem Problem ,mein touareg 2017 er Bj 120tkm gelaufen ist in Fahrtrichtung links an allen 3 Injektoren undicht (nein nicht der Kupfer Ring) sondern an der Schraube die die Spannpratze für den injektor festhält.

Die Gummidichtung wurde bereits von vw gewechselt, leider immer noch undicht . Laut vw muss ein neuer ventildeckel her (700 Euro) . Nun zu meiner frage, gab es schonmal jemanden mit den Problemen und weiß wie diese wirklich behoben werden können ? (Fahrtrichtung rechts sind alle 3 Dichtungen dicht)