

Meine neue Baustelle...📺

Beitrag von „TomT“ vom 9. Januar 2025 um 07:25

Moin,

Für die folgenden Fehler könnte ich mir gut einen oder mehrere defekte ABS-Sensoren vorstellen.

Can datenbus-fehlende Botschaft vom abs stg

Geschwindigkeit- Signal unplausibel

Abs steuergerät- kein Signal

Die Sensoren sollten mit Stecker ausgerüstet sein. Vielleicht hast du die Möglichkeit dort zu messen und dabei am Rad zu drehen 😊

Vielleicht hat auch jemand vor dir nur sehr viel Kupferpaste an die falschen Stellen geschmiert und hat es geschafft die Sensoren damit ebenfalls zu "schmieren".

Ich kenne die Einbausituation bei deinem Wagen aber nicht um das weiter eingrenzen zu können.

Gruß

Tobias