

Meine neue Baustelle...🔧🔧

Beitrag von „ben2808“ vom 9. Januar 2025 um 07:47

[Zitat von TomT](#)

Moin,

Für die folgenden Fehler könnte ich mir gut einen oder mehrere defekte ABS-Sensoren vorstellen.

Can datenbus-fehlende Botschaft vom abs stg

Geschwindigkeit- Signal unplausibel

Abs steuergerät- kein Signal

Die Sensoren sollten mit Stecker ausgerüstet sein. Vielleicht hast du die Möglichkeit dort zu messen und dabei am Rad zu drehen 😊

Vielleicht hat auch jemand vor dir nur sehr viel Kupferpaste an die falschen Stellen geschmiert und hat es geschafft die Sensoren damit ebenfalls zu "schmieren".

Ich kenne die Einbausituation bei deinem Wagen aber nicht um das weiter eingrenzen zu können.

Gruß

Tobias

Alles anzeigen

Hi und erstmal vielen Dank für deine Antwort. Also die abs Sensoren an der Vorderachse sehen auch sehr alt aus. Aber sendet dann das steuergerät kein Signal mehr? Es findet ja scheinbar keine kommunikation mit besagtem statt. Die bremse werde ich eh zeitnah erneuern da dort glaub ich nicht alles so richtig gemacht wurde.

Geschwindigkeitssignal habe ich auch auf Sensoren geschoben aber so gar keine kommunikation!? Wollte auch mal den sicherungskasten im motor ausbauen und schauen ob da Korrosion ist. Dort müssten auch Kabel vercrimpt sein wenn ich mich nicht irre. Und wasser in diesen Bereichen ist ja nichts neues. 🧰