

Restdruckhalteventile neu-jetzt geht nichts mehr

Beitrag von „Kerosin“ vom 13. Januar 2025 um 12:03

Moin!

Ich habe nen 2005er V10 TDI.

Habe festgestellt das sich die vorderen Federbeine binnen weniger Stunden annähernd drucklos machen. Habe 2 neue Restdruckhalteventile eingebaut und jetzt kommt die Luftfederung vorne garnicht mehr hoch. Kann es an den Restdruckhalteventilen liegen, oder an der Fehlermeldung das das fahrwerk unter dem untersten Grenzwert liegt?

Grüße!