

# Touareg 7L6 Klimaanlage Totalausfall

**Beitrag von „caravella“ vom 15. Januar 2025 um 08:25**

Hallo Donadi,

vielen Dank für deine Antwort. Wie mein Freund Phil schon gepostet hat hat er mein Auto ausgelesen. Im VCDS haben

wir folgenden Fehler gefunden:

Address 08: Auto HVAC Labels: 7L6-907-040.clb

Part No: 7L6 907 040 AH

Component: CLIMAtronic R/L 4334

Coding: 0021020

Shop #: WSC 31414 790 00001

VCID: 76E353DF05C7343DA8-8022

1 Fault Found:

00898 - Control Circuit A/C compressor

009 - Open or Short to Ground - Intermittent

den Fehler haben wir gelöscht und er ist bisher nicht mehr aufgetaucht, der Kompressor ist definitiv kaputt. Es ist wohl die Welle gebrochen da sich nur die äußere Riemenscheibe dreht.

Phil hat von einem anderen (Motor)Problem gesprochen. Ich werde das heute oder morgen noch in der Rubrik Motor beschreiben. Da geht es um Fehler P2295. Darauf bezieht sich die Aussage von Phil.