


# Beule im Kotflügel

**Beitrag von „Archi“ vom 16. März 2005 um 11:41**

[FONT=Arial]Vor etwas mehr als 1 Woche war ich in der Werkstatt. Dort wurde u.a. der Zuheizer ausgewechselt (auch die Kupplung). Heute- bei dem schönen Wetter- mußte ich auf der Fahrerseite neben der Fahrertür, auf halber Höhe im Kotflügel, eine Beule feststellen, die eindeutig von innen nach außen, spitz, beult. Ich war es wirklich nicht! Meine Frage: Weiß jemand, ob man in diesem Bereich arbeiten muss, wenn man den Zuheizer wechselt (Radinnenverkleidung ausbauen, Zuleitungen in diesem Bereich ....??)? Mein VW Händler  hält sich sehr bedeckt und will erst mal den Auftrag prüfen.