

# Restdruckhalteventile neu-jetzt geht nichts mehr

**Beitrag von „donadi“ vom 15. Januar 2025 um 13:12**

Versuche mal das Fahrzeug während der Einstellung am Strom zu halten - vielleicht bricht die Adaption wegen Unterspannung ab.

Hier die Ventile: [OEM 7L0616813B Ventil \(Restdruck\) VW Touareg \(7L \) Made in Germany - Miessler Automotive GmbH & Co. KG Luftfederungsteile. - Die bessere Wahl](#)