

# Geber für Tanktemperatur Reduktionsmittel

Beitrag von „WL2021“ vom 16. Januar 2025 um 11:40

Hallo zusammen,

habe bei meine Touareg II (7P), V6 Diesel mit 262 PS ein Problem mit dem Geber der Tanktemperatur für das Reduktionsmittel (AddBlue).

Im VCDS wird der Fehler P205B angezeigt. Dieser Fehler lässt sich quittieren kommt aber nach ein paar Tagen wieder. Der T läuft ohne irgendwelche Einschränkungen.

Nun die Frage, ist der Geber im Heizelement im Topf verbaut oder in der elektr. Steuereinheit ?? Bin an Ersatzteile bestellen und möchte das richtig bestellen. Mein VW Händler war sich da auch nicht ganz sicher wo dieser verbaut ist und was getauscht werden muss.

Muss zu dieser Reparatur der AddBlue Tank ausgebaut werden.

Daher die Frage an euch, was bestellt werden muss.

Vorab vielen Dank.

VG

Wolfgang