

# Restdruckhalteventile neu-jetzt geht nichts mehr

Beitrag von „Kerosin“ vom 16. Januar 2025 um 11:42

[Zitat von donadi](#)

Versuche mal das Fahrzeug während der Einstellung am Strom zu halten - vielleicht bricht die Adaption wegen Unterspannung ab.

Danke für den Link.

Das mit der Stromversorgung hatte ich auch vermutet und es probiert. Klappt aber leider nicht. Bei allen anderen Steuergeräten klappt alles ohne Probleme. Wo sitzt das Steuergerät für das Fahrwerk? Vielleicht ist der Stecker oxidiert.