

Gelbe Motorwarnleuchte brennt

Beitrag von „Brauni1995“ vom 18. Januar 2025 um 07:41

[Zitat von Dogopit](#)

Hallo

Keiner einen Tip für mich?

Ich meine bei meinem T2 CVVA den 2. Nox Sensor hinter dem Kat gesehen zu haben, wenn man auf der Fahrerseite unters Auto schaut. Aber ohne Gewähr