

0644 - Niveauregelung / C10D3 07 [00001000] - Mechanischer Fehler - Hinterachse weit oben : STOPP Fehler Fahrwerk

Beitrag von „LuCo“ vom 18. Januar 2025 um 19:02

Hallo,

leider bin ich so langsam bei o. g. Thema mit meinem Latein am Ende.
Ich hab die Suche hier bemüht, jedoch bin ich auf kein wirkliches bzw. zielführendes Ergebnis gekommen.

Mein Fahrzeug hat das Problem, dass nach einer Zeit x die Hinterachse einfach nicht mehr runter geht und dann von Radmitte bis Kotflügelunterkante 560mm hat.
Dies Problem ist m. E. nach, seid dem es draußen kälter geworden ist. Höhenkalibrierung ist per VCDS erfolgt.

Die Anleitung aus dem Internet dazu habe ich mal angehängt, ggf. ist dies auch mein Fehler oder ich habe etwas in der Reihenfolge vergessen?

- Fakten
- Kompressor läuft (komischerweise auch wenn er absenkt?!)
- manuell per VCDS Luft ablassen geht
- alle Höhenstandssensoren sind erneuert

Hat jemand noch eine Lösung bzw. einen Ansatz für mich? Kann ich prüfen ob es am Ventilblock liegen kann und wo genau ist dieser verbaut?

MfG