

# Fehler, 00576 Klemme 15

**Beitrag von „Thomas64“ vom 19. Januar 2025 um 08:32**

Hallo, habe an meinem Touareg 7l 3,0 tdi BKS Baujahr 2005 folgendes Problem, nach Motortausch habe ich ein Problem mit der Elektrik, Motor startet nicht, nach Auslesen mit VCDS habe ich einen Fehler in der Zugangs/Startberechtigung.

Adresse 05 Zugangs / Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.l

Teilenummer SW 3D0 909 135 S HW: 5WK 470 21

Bauteil: Kessy 6700

Revision 67005514 Seriennummer: VWZ3Z0E 1376102

Codierung: 0000232

Betriebsnr. WSC 31414 000 00000

VCID: 3567402F5F26212561-5124

Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXXX

Bauteil: ELV XXXX

1 Fehler gefunden

00576 - Klemme 15

009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

Könnt ihr mir da einen Anhaltspunkt geben wo ich da suchen muss, bin für jeden Ratschlag dankbar.

Den Motor den ich verbaut habe ist der gleiche 3,0 BKS, er ist aus einem 2008 Touareg, mußte nur den Motorkabelbaum von meinem alten übernehmen, liegt es vielleicht an diesem Motorgabelbaum.

Bei Auslesen habe ich nur diesen einen Fehler bin jetzt etwas ratlos aber vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.

Danke schon mal im Voraus.