

Fehler, 00576 Klemme 15

Beitrag von „Thomas64“ vom 19. Januar 2025 um 08:52

Hallo Martin, Danke für deine antwort. Ich mußte den Kabelbaum wechsel weil zum anderen der Stecker von der Drosselklappe bei den alten Motor 4 Polig ist und bei den Kabelbaum vom Austaschmotor 5 Polig, dann hab ich festgestellt das die 3 Stecker die in den sicherrungskasten gehen anders belegt sind als beim alten, daraufhin habe ich die Kabelbäume getauscht. Steckverbindungen habe ich schon mehrfach geprüft solle alles passen, muß aber dazu sagen das beim wechsel des alten Kabelbaums die Isolierungen sehr spröde sind, daher meine Vermutung das irgendwo in der Verkabelung durch die harten und spröten Isolierungen ein Kurzschluss oder Unterbrechung sein könnte.

grüße Thomas