

"Schrauber-Bilder" zur Veröffentlichung in Reparaturanleitung Touareg 7L gesucht!

Beitrag von „pe7e“ vom 19. Januar 2025 um 20:21

Hi, anbei ein Paar Bilder von meinen R5 Reparaturen:

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

PDE Brücke mit minimal eingelaufen PDE Sitzen

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Front demontiert für Kühler- und Hornwechsel

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Tipp: Externe Luftzufuhr für das Fahrwerk (falls der Kompressor mal schlapp macht)

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Verbrannte Kolbenreste im Zylinder vom Kompressor des Luftfahrwerks sowie der Magnetventilblock im Querschnitt

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Verschmodderte Ansaugbrücke vom R5 beim AGR Ventil-Wechsel

Gruß Peter