

Fehlermeldung Ölstand reduzieren

Beitrag von „lexx86“ vom 20. Januar 2025 um 09:46

Hallo zusammen,

hatte dasselbe Problem > beim KD wurde bis max. eingefüllt und durch die häufigere Regeneration im Winter hat sich der Ölstand minimal gesteigert und dadurch den Sensor ausgelöst. Habe etwas Öl abgelassen und nun schon mehrere Wochen Ruhe.