

# Beule im Kotflügel

**Beitrag von „noti“ vom 16. März 2005 um 13:22**

Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber ist der Kotflügel überhaupt aus Metall? Ich dachte der wäre Kunststoff.

Möglicherweise haben die den Zuheizer nicht optimal befestigt und nun drückt der von innen gegen den festgeschraubten Kotflügel.

Bin aber auch der Meinung es kann nur die Werkstatt verbockt haben!