

Fehlercode 00814:012 Magnetspule für Bremsdruck - Elektrikfehler in Stromkreis

Beitrag von „Manuel189“ vom 22. Januar 2025 um 06:00

Hallo, bin neu hier und hoffe das ich hier evtl. einen Lösungsansatz für mein Problem bekomme.

Habe einen R5 von 2005 mit 128kw Automatik .Dieser Fehler ist immer da seit eine Höherlegung eingebaut wurde. ABS funktioniert. Nur ESP ist dauerhaft deaktiviert durch den Fehler.

Den Sensor in der Mittelkonsole hab ich schon getauscht.

Magnetspule für Bremsdruck - Elektrikfehler in
Stromkreis
Jemand eine Idee?

Viele Grüße

Manuel