

## **4 Zonen Klimaautomatik hinten Stellmotoren für Temperaturregelklappen komplett ohne Funktion**

**Beitrag von „HoMa“ vom 23. Januar 2025 um 08:19**

Guten Tag in die Runde,

ich bin neu hier und fast am verzweifeln, aufgrund meiner nicht funktionierenden Klimaautomatik im hinteren Bereiches meines Touaregs. Folgendes Verhalten:

Im hinteren Fußraum des Fahrzeuges kommt ausschließlich ein leichter, kalter Luftstrom. Die Lüftergeschwindigkeit lässt sich einstellen, jedoch wird die vorgewählte Temperatur nicht geregelt, zudem lassen sich jegliche Einstellungen der Luftausströmer nicht ändern. Das hintere Bedienteil wurde bereits getauscht, was jedoch keine Verbesserung brachte.

Als Fehler wird "LIN- Datenbus Kommunikation -265"

"0028 Klimabedienteil hinten"

"90 U103000 Lokaler Datenbus elektrischer Fehler (00001001 aktiv/statisch)"

herausgegeben.

Das Baujahr des Fahrzeuges 2015. Es ist ein 3,0 Liter TDI mit 262 PS in der R-Line Ausstattung.

Über Tipps wäre ich sehr dankbar.