

Anhängersteckdose Pin Belegung am Touareg II (7P) Bj. 2017

Beitrag von „P.K“ vom 26. Januar 2025 um 07:26

Hallo,

Habe an meinem T2 Bj.2017 die Steckdose an der Anhängerkupplung abgerissen. Die Pins wurden rausgezogen. Jetzt habe ich das Problem mit der farblichen Zuteilung der Adern für die Steckplätze, da sie nicht nach Norm gekennzeichnet sind.

Kann mir jemand helfen?