

Abblendlicht rechts Xenon permanent defekt

Beitrag von „pilot_flying“ vom 27. Januar 2025 um 09:30

Ich habe leider das gleiche Fehlerbild. Habe vor ein paar Tagen die Brenner getauscht und zuerst ging auch wieder alles, jetzt geht der rechte Scheinwerfer wieder in 90% der Fälle nicht an.

Muss für den Tausch des Kabels der Scheinwerfer ausgebaut werden? Wenn ja, ist das mit vertretbarem Aufwand selber machbar? Ist das Kabel bereits fertig konfektioniert? Ich sehe da nur einen Stecker auf den Produktfotos?

Und gibt es noch alternative Bezugsquellen? Das Kabel ist leider wieder nicht lieferbar.