

Abblendlicht rechts Xenon permanent defekt

Beitrag von „cris441“ vom 27. Januar 2025 um 22:04

Moin,

zum Testen kannst du den Kontakt aus dem Steckergehäuse holen und die Kontaktzunge vorsichtig nachbiegen.

Ggf auch die Vorschaltgeräte mal links und rechts austauschen.

Bei mir habe ich bis heute den Crimpkontakt nicht getauscht, das zweite Nachbiegen hat ausgereicht.