

# **Abblendlicht rechts Xenon permanent defekt**

**Beitrag von „pilot\_flying“ vom 28. Januar 2025 um 10:12**

Vielen Dank! Nur nochmal um sicher zu gehen: Den betroffenen weißen Stecker finde ich hinter dem Vorschaltgerät? Das heißt ich schraube das silberne Vorschaltgerät von der Plastikabdeckung ab, hinter der der Brenner sitzt?