

# **Ablendlicht zeitweise defekt**

**Beitrag von „Brauni1995“ vom 2. Februar 2025 um 17:00**

Hab einen neuen eingebaur, klappt wieder. Allerdings ist bei meinem T2 nicht das System mit dem grünen Kunststoffring, sondern ein Draht den man mit viel gefrickel im Scheinwerfer in die Nut vom Brenner klemmen muss.