

Wasser läuft in Kofferraum

Beitrag von „donadi“ vom 2. Februar 2025 um 23:38

Ich hatte das Problem auch. Das Wasser, welches zwischen Scheibe und Heckklappe steht, läuft beim öffnen nicht entlang der Dichtung um die Ecke in Richtung der Scharniere, sondern direkt unter die Verkleidung und was weiß ich wohin. Kann sich sogar in der Heckklappe sammeln, falls die Abläufe unten an der Heckklappe nicht durchgestochen werden.

Es gibt eine verbesserte Dichtung, die das Problem mildert.

7L6 845 521 E

[Dichtung für Touareg](#)