

# Fehlermeldung Ölstand reduzieren

Beitrag von „coala“ vom 3. Februar 2025 um 10:30

[Zitat von Iceage1887](#)

Hat der Touareg noch einen klassischen Peilstab? Wenn ja, wo sitzt der? [...]

Servus,

nein, hat er nicht. Die Überprüfung des Ölstands wird auch in der Werkstatt rein elektronisch über das entsprechende Menü im Discover durchgeführt. Hier die genauen Prüfbedingungen:

Prüfbedingungen für alle Motoren außer V6-Dieselmotoren:

- Motoröltemperatur mindestens 60 °C.
- Nach Abstellen des Motors ein paar Minuten warten, damit das Öl in die Ölwanne zurückfließen kann.
- Fahrzeug in waagerechter Stellung.

Quelle: VW Serviceanleitung "Instandhaltung genau genommen, Touareg 2018 >, Ausgabe 07.2020".

Grüße

Robert