

Ungewöhnliches Geräusch Motorlauf V6 TDI

Beitrag von „coala“ vom 4. Februar 2025 um 19:33

[Zitat von ltrie3](#)

[...] Ich bilde mir eventuell ein, dass ich, wenn ich Gas gebe im N und dann weg vom Gas gehe, ein Rasseln ganz unten wahrnehme, wie wenn man am Unterbodenschutz kratzt [...]

Servus,

das könnte klassisch der Beschreibung nach ein Hitzeschutzblech sein, das entweder an der Verschraubung locker oder eingerissen ist, bzw. direkt am Auspuffrohr scheppert.

Grüße

Robert