

Ad Blue

Beitrag von „flyfra“ vom 4. Februar 2025 um 19:52

Wenn der Tank voll ist und trotzdem die Warnung kommt, ist der Sensor oder sein Kabel definitiv am Rumzicken, ein kompletter Tankwechsel wäre da übertrieben. Am besten lass die Werkstatt nochmal genau checken, ob vielleicht ein Softwareupdate hilft oder der Sensor einfach ausgetauscht werden muss.