

# undichte Ölwanne

Beitrag von „Treg623“ vom 10. Februar 2025 um 10:28

[Zitat von Siebeneller](#)

Da kommt bei mir der Gedanke auf, dass das kein Einzelfall sein kann.

Servus,

soweit ich weiß ist das kein Einzelfall, man liebt häufig über dieses Problem auch bei Autos anderer Hersteller die diesen Motor auch verbaut haben.

Wir haben das bei unserem 7P schon durch, bei dem war auch der Kurbelwellensimmering undicht. Es führt auch kein Weg daran vorbei, da es nun einmal TÜV (bzw. bei uns in AT "Pickerl")-relevant ist. Vor allem, wenn sich schon Tropfen bilden.

Übrigens bestandt das Problem mit dem Ölverlust zwischen Motor und Getriebe bei unserem 7L auch, allerdings nicht in dem Ausmaß, der hat nur "geschwitzt".

Hab hier mal ein paar Bilder von unserem Motor im ausgebauten Zustand angehängt, wo man die Ölundichtigkeit gut erkennen kann.

Grüße Paul