

Luftfahrwerk senkt sich hinten ab.

Beitrag von „donadi“ vom 10. Februar 2025 um 20:43

Winter, Kälte, dadurch Volumenänderung in den Federbeinen. Die hinteren haben eine kleinere Luftkammer, da wirkt es sich stärker aus. So zumindest beim 7L