

Gebläseausfall 4-Zonen-Klimaanlage hinten bei höherer Gebläsestufe

Beitrag von „Linx“ vom 14. Februar 2025 um 23:06

Hallo Paul,

danke für deinen Erfahrungsbericht.

Den Titel habe ich angepasst, um mehr Klarheit zu schaffen, und da der Fehler des Threaderstellers wohl nur indirekt mit der Umgebungstemperatur in Zusammenhang stand.

Hast du noch die Teilenummer des Gebläsemotors, den du ausgetauscht hast? Ist das der 7P0 820 022 C bzw. 7P0 820 022 D gewesen?

Gruß Andreas