

P0741 - Kupplung für Wandlerüberbrückung / ACC funktionslos

Beitrag von „LuCo“ vom 15. Februar 2025 um 13:16

Hallo,

ich bin mit meinem Latien am Ende. Vorab, scheinbar war mein Touareg mal zu Tief im Wasser. Ich habe jetzt 5x mein Getriebe spülen lassen, die Farbe des Öls ist immer noch Baileys farben.

Jetzt würde ich gerne mein GEtriebe ausbauen und prüfen/revidieren lassen.

Im VCDS ist dieser Fehler noch hinterlegt: P0741 - Kupplung für Wandlerüberbrückung (Motorlampe EIN).

Meine Frage wäre jetzt, wo gibt es dafür bezahlbare Experten und was könnte es mit dem Fehler auf sich haben?

Sonst läuft der Wagen fast einwandfrei, ausser das halt durch die Fehler das ACC/Tempomat nicht geht.

Ich hoffe auf Hilfe, vielen Dank vorab!