

# Rückruf Aktionsnummer 23FE

**Beitrag von „Targi08“ vom 15. Februar 2025 um 14:39**

Hallo zusammen, mein Touareg steht seit Montag bei VW Händler. Abgasrückführungsrate wurde geprüft. Dieser Wert war zu gering. Daraufhin wurden beide Ansaugstutzen, das Ansaugrohr und der AGR-Drosselkappen-Stutzen ersetzt. Das Rohr zum AGR-Kühler gereinigt. Das Update für das Motorsteuergerät konnte nicht durchgeführt werden. Ist noch in Klärung.

Bin gespannt wie es weitergeht.

Grüße

Markus