

# **P0741 - Kupplung für Wandlerüberbrückung / ACC funktionslos**

**Beitrag von „LuCo“ vom 17. Februar 2025 um 08:06**

Guten Morgen,

das würde dann Ggf auch erklären warum ich immer noch Wasser im Getriebeöl habe oder? Wo könnte ich das Problem bestenfalls beheben lassen? Kennt ihr eine gute Werkstatt?

Danke schon mal für die bisherige Hilfe.