

Handyfach Touareg CR zum induktiven Laden funktioniert nicht, wie sie soll

Beitrag von „Itrie3“ vom 17. Februar 2025 um 17:11

Hallo zusammen

Das Problem, dass das Handy zu heiss wird, hatte ich auch (keine Meldung, S23 Ultra mit UAG Plyo Case). Die Lösung ist, den Deckel der Phonebox nicht schliessen, dann wird das Handy nicht wärmer als wenn man es per Kabel lädt.

LG