

# **Bremssystemkomponenten (Bremscheiben, Bremsbeläge etc.) - Alternativen zu Originalteilen von VW in Erstausrüsterqualität für Touareg II 7P Bj. 2014 - 2018**

**Beitrag von „Bergheimer“ vom 18. Februar 2025 um 11:40**

[Zitat von alwer](#)

..... um sicherzustellen, dass alles passt und funktioniert? Damit meine ich z. B. die EPB, die nach dem Wechsel der Bremscheiben hinten u. U. Aussetzer haben kann.

Vielen Dank und Grüsse, AW

Moin,

Aussetzer/Fehlfunktion auf Grund Passungengenauigkeit ? Woher hast Du denn das ?

Kommt eher vom Fehlen von VCDS, um vor dem Wechsel die Bremsanlage in Service Stellung zu bringen, die Beläge der Parkbremse zu erneuern und einzustellen und anschließend mit VCDS die Grundeinstellung einzufahren.

Unten mal ein schnelles Amazon Angebot für Brembo, kann ich nur empfehlen.

VG

didi