

## 4.0 TDI Kühlmittelregler Gehäuse defekt

**Beitrag von „Irenida“ vom 19. Februar 2025 um 21:47**

Die Ausbau und einbau Kosten (624,23 € für das Gehäuse + Kleinteile) sind nachvollziehbar, aber die Arbeitskosten sind nicht ohne. 3k nur für den Ein und Ausbau diverser Komponenten ist schon eine Ansage. je nach Stundensatz meist 150-200 €/h bei VW aber erklärbar. Wo hast du es machen lassen ?