

# 0644 - Niveauregelung / C10D3 07 [00001000] - Mechanischer Fehler - Hinterachse weit oben : STOPP Fehler Fahrwerk

Beitrag von „Bergheimer“ vom 20. Februar 2025 um 19:33

[Zitat von LuCo](#)

Hat jemand noch eine Lösung bzw. einen Ansatz für mich? Kann ich prüfen ob es am Ventilblock liegen kann und wo genau ist dieser verbaut?

MfG

Moin,

hier verkauft gerade jemand bei Ebay einen Kompressor mit Ventilblock, schöne Bilder sind auch dabei... 😎

[Orig. VW Touareg 7P Kompressor Luftfederung Fahrwerk mit Ventilblock 7P0616006 E | eBay](#)

VG

didi