

262 PS 3.0 TDI alle Injektoren defekt?

Beitrag von „Irenida“ vom 20. Februar 2025 um 21:01

Injektorenwerte sehen nicht optimal aus, aber bevor du sie alle tauschst, sollte erstmal eine gründliche Reinigung gemacht werden. Verkokungen in der Ansaugbrücke, AGR-Strang und Drallklappen können die Verbrennung negativ beeinflussen und falsche Werte verursachen.