

Feine Vibrationen, Brummen Dröhnen

Beitrag von „SwissT“ vom 22. Februar 2025 um 07:51

Hallo Marc

Für mich hört sich deine Schilderung nach defektem Differenzial an. Schau mal ob da Spiel drin ist (Abtrifsflansche und im Diff selber).

LG Manuel