

# Ölverlust

**Beitrag von „donadi“ vom 24. Februar 2025 um 18:08**

Die Front vom Motor sah auch so aus bei mir. War die Wasserpumpe. Kühlflüssigkeit ist auch schmierig und verteilt sich wunderbar durch den Fahrtwind. Dein Ölschlauch vom Turbo sollte unabhängig davon neu.

Edit: IMG\_3607.jpg - mach das mal vernünftig mit den Kabeln da, wenn eh schon dran bist.