

# Ölverlust

**Beitrag von „Malaa“ vom 26. Februar 2025 um 11:21**

Ich verstehe. Was mich wundert ist, dass wenn Kühlwasser austreten sollte woher die Kontamination mit Öl? Den spanner des Riemens hatte ich ja sauber gemacht jetzt ist es oberhalb wieder mit Öl vermschmiert. Ich werde mal die Wasserpumpe austauschen (Riemen und Spann- umlenkrollen auch) und dann erneut schauen. Sollte ich den Thermostaten auch tauschen ?