## **LED Tagfahrlicht vom Audi A6**

## Beitrag von "JPG" vom 27. Februar 2025 um 13:03

Guten Nachmittag,

ich habe eine Frage dazu und ich weiß das Thema ist ziemlich alt.

## Zitat von Humvee

Dir fehlt die Codierung/Grundeinstellung

Du musst jetzt mit VCDS die Grundeinstellung der Scheinwerfer machen, dann sollten diese Fehler auch weg sein.

Könnte mir jemand erklären wie genau das funktioniert?

Ich habe versucht über VCDS die Grundeinstellung neu zu codieren allerdings bekomme ich dann die Fehlermeldung beim Master-Steuergerät, dass die einstellung nicht akzeptiert wird und beim Subsystem das ich den Master codieren soll.

Die Stecker habe ich beidseits schon geprüft und sehen iO aus, habe die dann mit Kontaktspray wiederzusammen gesteckt. Alle Lampen leuchten aber das Kurvenlicht geht nicht.

## Fehlermeldung wie folgt:

Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357.lbl

Teilenummer SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357

Bauteil: AFS-Steuergeraet X016 Revision: H09 Seriennummer:

Codierung: 0000003

Betriebsnr.: WSC 40380 222 81596 VCID: 78AD399C5ECC50FA67B-5160

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB

Bauteil: AFS-Lst.-Modul I X017

Codierung: 00000034

Subsystem 2 - Teilenummer: ID-R fehlt Labeldatei: ID-55-02.CLB

Bauteil: AFS-Lst.-Modul r ....

Codierung: 00000255

5 Fehlercodes gefunden:

01042 - Steuergerät nicht codiert

000 - - - Warnleuchte EIN Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 11100000

Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 175 Zeitangabe: 0

02656 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) nicht codiert

000 - - - Warnleuchte EIN Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 11100000

Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 175 Zeitangabe: 0

02657 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668) nicht codiert

000 - - - Warnleuchte EIN Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 11100000

Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 175 Zeitangabe: 0

01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert

005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN

Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 11100101

Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 175 Zeitangabe: 0

02234 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668) 004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN

Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 11100100

Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 175 Zeitangabe: 0

Vielen Dank im voraus!