

Touareg R5 springt nicht an.

Beitrag von „Horsti“ vom 27. Februar 2025 um 21:02

Sicher das es der richtige G28 ist? Zumindest beim BKS haben die G28 für Automatik und Schaltgetriebe unterschiedliche Teilenummern.

234U/min sind aber auch zu wenig. Ich habe um die 400 im Hinterkopf.