

Touareg R5 springt nicht an.

Beitrag von „Irenida“ vom 27. Februar 2025 um 21:08

Kann es sein dass der Sensor falsch kalibriert ist oder dass etwas in der Kraftstoffversorgung fehlt?

Hast du alle Kabelverbindungen und den Einbau nochmal überprüft?

Was sagt das System wenn du den Druck an der Tandempumpe misst?

Vielleicht gibt es noch einen Zusammenhang mit dem langsamen Anlasser.

Hast du die Batterie vollständig geladen?

Was ist mit dem Kraftstofffilter und den Einspritzdüsen?

Kannst du noch weitere Daten liefern?