

Touareg R5 springt nicht an.

Beitrag von „Luki“ vom 28. Februar 2025 um 11:47

Zitat von Horsti

Sicher das es der richtige G28 ist? Zumindest beim BKS haben die G28 für Automatik und Schaltgetriebe unterschiedliche Teilenummern.

234U/min sind aber auch zu wenig. Ich habe um die 400 im Hinterkopf.

Danke schonmal für die Rückmeldung.

Laut meinem Tester ist es der G28 Sensor der für die Drehzahl zuständig ist den kann ich auslesen und der funktioniert auch.

Aber schon einmal gut zu wissen vielleicht werde ich mal die teilenummer überprüfen und dort weiter schauen.

Ich habe mir eine neue Batterie bestellt ich glaube die jetzige ist nicht mehr die beste. Habe auch schon einen Anlasser im Warenkorb, den werde ich mal als nächstes tauschen da ich auch den Anschein habe das er nicht mehr der beste ist (hat glaube ich mal geraucht bei mehreren startversuchen.

Werde morgen mal mit neuer Batterie wieder Berichten.

Das seltsame daran ist als ich gestern die Batterie geladen hatte und nochmals versucht hatte zu starten, hat er den Fehler P0321 nicht mehr angezeigt ☹️