

Luftfahrwerk pumpt aber es tut sich nix in der Höhe

Beitrag von „Lochi“ vom 8. März 2025 um 08:42

Also er ist bj 2011; 200000km. Tuningmaßnahmen keine.

Es wurden schon die Niveausensoren vorn ersetzt, diese waren fest.

Es wurde auch der Kompressor ersetzt inkl. der Sicherung und Relais. Der war schwergängig.

Den ventilblock hab ich auf Verdacht ersetzt, leider ohne Erfolg.

108 bar soll das heißen. Wenn ich ihn auf Sondergelände stelle, pumpt der Kompressor ständig und ich beim Programm mit vcds bis auf 108 bar systemdruck auffüllen lassen. Beim nächsten programmabschnitt Luftbalg vorn links befüllen, bricht das Programm ab und mein Druck ist wieder bei ca20 bar. Das kann ich immer wieder wiederholen.

Weis nicht mehr weiter. undichtigkeit ist keine merkbar. Gefühlt ist mehr so auf zu wenig Druck zurückzuführen denke ich oder dass mein Speicher nicht voll wird.