

Original Unterbodenschutz beim 7P im Bereich der Anhebestelle reparieren

Beitrag von „alwer“ vom 9. März 2025 um 22:11

Hallo Community!

Bei meinem 7P hat sich im Bereich der Anhebestelle vorne rechts der werkseitige Unterbodenschutz gelöst. An einer Stelle ist die Karosserie nur mit Grundierung versehen. Ich möchte die Stelle schnellstmöglich versiegeln. Kennt jemand die originale Dichtmasse, die VW vom Werk aus einsetzt?

Vielen Dank!

VG, AW