

Touareg R5 springt nicht an.

Beitrag von „Luki“ vom 10. März 2025 um 19:49

Guten Abend, nach erfolgreichem Anlernen des Schlüssels will der gute leider noch immer nicht. Habe jetzt mal die PDEs ausgebaut und werde sie mal bei Dieseltechnik Biberach prüfen und evtl. instandsetzen lassen.

Habe schon neue Schrauben und Dichtungssätze bestellt, hoffe das es an denen liegt das vielleicht bei einem oder mehreren einfach die Elektronik versagt hat.

Die Dichtungen waren schon gerissen, und teilweise garnicht mehr da. Ich werde anbei mal ein paar Fotos vom Kopf mitsenden man sieht schon gute Spuren am Kopf aber meiner Meinung nach (die eigentlich nichts sagend ist) hält es sich noch im Rahmen.

Werde wohl wenn der gute läuft einmal 600€ investieren und die Brücke von WFR mit den verstärkten Dichtungen Montieren.

Was meint ihr wie sieht der Kopf aus? Könnte es überhaupt an den PDEs liegen das er nicht anspringt? Und was meint ihr zur Nockenwelle?

Liebe Grüße und einen schönen Abend an alle.