

Touareg 3.0 TDI (2014) - Temperatur steigt bei schneller Fahrt

Beitrag von „GüntherK“ vom 11. März 2025 um 08:17

Kopfdichtung defekt oder Riss im Zylinderkopf.