

Auspuffendrohr verrußt

Beitrag von „Brauni1995“ vom 13. März 2025 um 13:14

Danke für den Tipp. Heute ist nun auch die MKL angegangen mal wieder. Nox Sensor 1 lieferte letztens noch Werte, nun garkeine mehr. Ich werde diesen jetzt mal tauschen. Gerne würde ich erstmal aufs Zubehör zurückgreifen, hat da jemand Empfehlungen für einen Nox Sensor Hersteller?